
Problemas con el lector de cd

Publicado por tiorba - 11-04-2008 19:51:03

Hola a todos y lo primero que quiero hacer es saludaros y daros la enhorabuena por este magnifico foro.Os cuento mi problema a ver si alguien puede darme una solucion.

Mi coche es el Laguna I de la fase II del año 1999 y el lector que venía de serie es de la marca Alpine.Hace tiempo que empezó a dar problemas como no reconocer los discos o saltar constantemente y pensé en cambiarlo por otro aparato diferente pero la verdad es que siempre me ha gustado el sonido que tiene y al final decidí ir a un desguace y adquirir un lector igual que el que viene.Finalmente lo encontré.Supuestamente es el mismo por que a pesar de no poner el modelo por ningun lado,por fura es exacto.El problema es que cuando lo he conectado el aparato de radio no lo reconoce.Le llega perfectamente la corriente por que al conectarlo empieza a funcionar y a coger los discos pero desde dentro del coche,desde el mando no aparece el cd.Va cambiando por todas las opciones de radio,cassette etc pero cuando debería aparecer el cd no lo hace.Si me he fijado que los colores de los cables del conector no coincide ninguno pero me parece raro que la corriente si le llegue bien.Ojala alguien de vosotros sepa decirme algo al respecto..... Muchas gracias de antemano y saludos a todos

Re: Problemas con el lector de cd

Publicado por nakis - 11-04-2008 21:04:00

hola muy buenas

creo que el cargador con el que te has hecho no es el alpine sino el philips que no se si es compatible, comprueba de todas formas los conectores traseros del cassette el pin de 10 cables negro concretamente.

de todas formas si quieres desmontar el original del coche le puedes ajustar un poco la lente y te tira otra temporada. y sino pues a comprar un radio cd con una toma usb para un pen y te olvidas de cargador, sony es compatible con la pantalla y los mandos del cassette original.

un saludo

comprueba los cables deberia ser compatible el philips con el alpine y al revés.

Re: Problemas con el lector de cd

Publicado por orlys - 11-04-2008 21:22:25

mira si tiene la unidad principal reset y si es así pulsalo

Re: Problemas con el lector de cd

Publicado por tiorba - 12-04-2008 01:29:00

Aquí estoy de nuevo.El cargador que he cogido en el desguace es también un Alpine. No es el phillips.En principio es igualito que el original,pero como ya os dije,no pone el modelo que es en ninguno de los dos.Son exactos.Lo unico que no coincide son los colores de los cables del conector.Nunca me he fijado si el autoradio tiene un boton de reset.Lo miraré despues y si lo tiene probaré a ver que pasa..... Muchas gracias por vuestras respuestas y seguiré intentando solucionarlo.
