

---

## HOLA, ME PRESENTO

Publicado por FERNANDO - 11-03-2009 05:35:42

---

Hola a todos. Me llamo Fernando y me he dado de alta en este foro hace unos días, aunque todavía no había escrito nada. Tuve un R21 TXE, posteriormente un Laguna I fase II 1.8 RXE y desde diciembre tengo un Laguna III DCI 150 CV PRIVILEGE. También tengo un Clio 1.2 GÉNERIQUE que utiliza mi mujer. Hoy he dejado el Laguna en el taller por un par de problemillas, :( sensor de avería en el air-bag y temblor del faro derecho. Ya os contaré

=====

## Re: HOLA, ME PRESENTO

Publicado por Carlos7 - 09-05-2009 00:36:36

---

Puedes informarnos mas sobre eso del temblor en el faro?. A mi me interesa. Entiendo que en un privilege es de xenon.

Yo tambien he observado en el final del haz por la parte superior una pequeña vibracion siempre, aunque no es molesta y muy poco apreciable si me ha salido de ojo. Ya te digo que lo noto en el final del haz, por que el campo visual es siempre el correcto y no se nota.

Suerte y un saludo.

=====

## Re: HOLA, ME PRESENTO

Publicado por FERNANDO - 16-05-2009 07:58:55

---

Si, Carlos, los faros son de xenon. Lo que notaba es que al parar detrás de otro coche o al iluminar la pared en el garaje, la parte superior del haz de luz temblaba. En Renault me dijeron que no tenían constancia de la avería y que tenía que esperar a que de fábrica les dieran una solución. Hace unos días llamé a preguntar y me comentaron que si los faros tenían fecha de fabricación anterior a una fecha determinada (no me dijeron la fecha concreta) había que sustituirlos. Lo he llevado ayer para que lo miraran y me han confirmado que los van a cambiar. Tienen que pedirlos y me avisarán cuando los reciban para sustituir los dos, a pesar de que el temblor solo lo hace el derecho.

=====

## Re: HOLA, ME PRESENTO

Publicado por Carlos7 - 17-05-2009 01:59:02

---

Por lo que me cuentas parece que es lo que he notado yo. Cuando está parado no vibra nada, pero en marcha con firme irregular o al frenar o en movimiento si se puede notar una vibración, pero solo si te fijas en la parte superior del haz, sobre todo si tienes la referencia en algo cercano. Sobre el horizonte es difícil notarlo o ni te das cuenta. Creo que por lo que comentas es el caso igual.

De todas formas lo consultaré con la renault a ver que me dicen con tu información. Mi coche es de septiembre 08. Yo además he notado que el retrovisor interno tambien vibra, por lo que los objetos los ves a veces con el tembleque, cosa curiosa ya que en mi megane de 10 años jamas ha vibrado el retrovisor interno.

A si que aprovecharé para ir a hacer la primera visita al conce, a mirar esto de los faros, el retrovisor interno y el grillo del la parte central del salpicadero.

Un saludo y gracias.

=====

## Re: HOLA, ME PRESENTO

Publicado por martillorum - 23-05-2009 18:01:58

---

Saludos, mi Laguna, mismo modelo que el vuestro, le pasa lo mismo solo que no lo hace siempre, yo no le daba mucha importancia, pero en vista de que reconocen en renault que es un defecto, habra que pasarse por alli, a ver que me dicen, ya os comentare..., por cierto el mio es de febrero de 2008.

---

=====

## Re: HOLA, ME PRESENTO

Publicado por Carlos7 - 23-05-2009 23:00:42

---

Ok, pues ya nos contarás a ver que te dicen.  
Yo a ver si llamo a un contactillo que tengo dentro y que me informe del tema a ver..

El mío es de septiembre 2008.  
Salu2.

=====