

---

## tenblor del motor

Publicado por maragato - 26-06-2009 06:12:36

---

Hola buenas,tengo un laguna fase II,el problema que tiene es que al salir en primera y luego cambiar a segunda el motor empieza a retemblar,y lo mismo hace al reducir de tercera a segunda,queri saber si alguien tubo el mismo problema,o supiera que puede ser.LE estaria muy agradecido,un saludo.

=====

## Re: tenblor del motor

Publicado por evolution - 30-03-2010 06:24:26

---

hola maragato. a mi me paso algo similar y se debia a un desgaste escesivo en el tirante motor que esta situado encima del amortiguador derecho.espero que te sirva de ayuda.

=====